

双阳区齐家镇官马村黑臭水体治理 验收报告

长春市双阳区人民政府

编制日期：2022年11月7日



一、齐家镇官马村黑臭水体治理情况

（一）基本情况

双阳区齐家镇官马村黑臭水体位于官马村5社，点位坐标为：经度 125.855，纬度 43.558，水域面积约 21 平方米。此处为官马村的一处低洼闲置空地，由于百姓养牛及民用柴草垛底腐烂，加之雨水存积，形成的小面积黑臭水体。齐家镇政府接到通知后，马上对现场进行踏查，了解水体现状后，立即制定治理方案，由分管领导牵头，组织负责业务人员、环保科及村委成员，开展治理工作。

（二）治理措施

由中环蔚蓝公司负责对水体周边粪污垃圾等污染源进行彻底清理，将养殖户牵走，防止二次污染。调用污水处理厂抽运车辆对水体进行转运至齐家镇污水处理进行处理。齐家镇政府动用翻斗车拉来山皮石，将低洼处进行垫高，利用铲车平整，防止雨水存积，共投入资金近 6 万元。建立长效监管机制，加强日常巡护，做好宣传工作，引导周边村民爱护保护人居环境，垃圾放到指定地点，计划对处理后的水体位置进行美化绿化。

（三）治理后效果

由于治理及时，措施得当，镇政府及村委会的重视，目前此处黑臭水体已彻底根除，场地保持平整，雨季无雨水存积，不会形成新黑臭水体的可能，村民自发进行常态化巡查看护，周边平时无任何生活垃圾及其他污染源，环境得到有

效改善，村民对治理情况相当满意。

二、治理前后照片对比

(一) 治理前照片



(二) 治理后照片



三、各部门联合验收

11月3日，长春市生态环境局双阳区分局组织双阳区水利局、农业农村局、齐家镇人民政府等部门对官马村黑臭水体治理工作进行联合验收，经现场检查，该黑臭水体现位置用山皮石垫高，日常处彻底无水状态，养殖户也没有复养，周边也无生活垃圾存在，由于制定了日常监管制度，加强巡查，此处保持良好，雨季也无积水，已确保黑臭水体现象不再发生。达到治理标准，验收合格。（齐家镇官马村黑臭水体治理现场验收表附后）

参加验收人员照片



四、齐家镇官马村治理后的维护管理制度

齐家镇官马村成立了运维护管理领导小组和管理制度，该村派专人负责周边日常管护，对农村生活垃圾、畜禽粪污、生产垃圾等情况及时发现及时处理，确保此处不在形成黑臭水体。（齐家镇官马村黑臭水体长效管理制度附后）

五、村民满意度高

2022年10月，齐家镇政府组织开展对官马村黑臭水体治理后的民主测评，村民反馈场地平整，雨季也无任何积水，周边整洁干净村民满意度100%，居住环境改善明显。（官马村黑臭水体治理满意度调查表附后）

六、需要说明的问题

由于治理及时彻底，措施得当，此处已不低洼，雨季也无积水，没有形成新黑臭水体的可能性，所以不需监测。

长春市双阳区人民政府
2022年11月7日

